

## DD PARTE B

## TIPO GENERICO

- Producto a base de resina poliuretano

## USOS

- Al ser usado forma una película adecuada para la industria de la madera
- Recubrimiento usado como fondo y acabado en interiores de puertas, marcos, ventanas; así como también en protección de pisos de parquet.

## DATOS FISICOS

**Acabado:** Brillante

**Color:** Transparente

**Peso específico:** 1.03 - 1.09

**Sólidos por peso:** 47-52

**Densidad:** 3.95 - 4.15

**Viscosidad:** 12-14 segundos copa Ford a 25°C al momento de envasado.

## FORMA DE USO

La superficie a recubrir debe estar completamente seca, libre de grasa, polvo, humedad y otros contaminantes.

**Equipo de aplicación:** Soplete convencional

**Tipo de sustrato:** Madera tratada

## APLICACIÓN

1 volumen DD parte A cykron

1 volumen DD parte B cykron

1 volumen de DD disolvente

Duración de mezcla (horas): 8

A poros abiertos (manos): 2

A poros semi abiertos (mano): 4

A poros cerrados (manos): 6

**Obs:** homogenizar completamente la mezcla del producto y solventes antes de aplicar.

## PRECAUCIONES AL APLICAR

No aplique en condiciones de alta humedad o de lluvia inminente en exteriores

## TIEMPO DE SECADO

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Secado tacto(horas) | 2     |
| Repintado(horas)    | 12    |
| Secado duro(horas)  | 12-24 |
| Secado total (días) | 7     |

Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad, movimiento del aire (ventilación).

## . PRECAUCIONES EN SU USO

- Mantener el recipiente completamente cerrado.
- Almacenar en lugares frescos secos y con adecuada ventilación.
- Manténgase alejado del calor y el fuego.
- Aplicar en ambientes ventilados.
- Evitar contacto con los ojos, piel y ropa.
- Utilizar una mascarilla de protección contra vapores orgánicos a fin de evitar su inhalación. • Tomar medidas de precaución para evitar acumulación de cargas electrostáticas.
- Después de usar, lávese completamente con abundante agua y jabón.

## DD PARTE B

## FICHA TECNICA



- Preparar solo el material necesario a utilizar para evitar sobrantes y pérdidas.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

Guardar el recipiente original herméticamente sellado y almacenarlo en lugar fresco, seco y bien ventilado.

|             |               |
|-------------|---------------|
| Temperatura | 10 °C a 40 °C |
| Humedad     | 0 % a 90 %    |
| Tiempo      | 6 meses.      |

CORPORACION CYKRON

MZ. B, LOTE 6, PARCELA 2, PARQUE INDUSTRIAL VILLA EL SALVADOR