HOJA TÉCNICA

LACA CRISTAL



TIPO GENERICO.

 Producto fabricado a base de nitrocelulosa, resinas alquídicas y solventes especiales.

PROPIEDADES GENERALES.

- Confiere propiedades como resistencia al alcohol, dureza, elasticidad, alto brillo
- · Larga duración
- Excelente brillo

USOS RECOMENDADOS.

 Se recomienda usar como acabado donde se quiere obtener superficies brillantes de muebles de madera tales como reposteros, clos ets, puertas, muebles. Solo recomienda para interiores.

DATOS FISICOS.

- Color : Transparente
- Viscosidad : 4'-5' copa Ford N°

4 a 25°C - %:30 - 35

Peso específico: 2.99 – 3.07 K/gal
 Almacenaje: 12 meses bajo
 sombra a 20°C

PREPARACION DE SUPERFICIE.

La duración de un sistema de pintado está en función directa al grado de preparación de la superficie.

• General.

La superficie a pintar debe estar completamente libre de grasa, polvo, óxido suelto, humedad o cualquier contaminante que pudiera interferir con la adherencia de la pintura.

METODOS DE APLICACION.

Los equipos de aplicación aquí mencionados son referenciales y pueden utilizarse otros.

Equipo airless.

Equipo Graco 208-663, con bomba Bulldog o King y relación de presión 30 : 1 tamaño de boquilla entre **0.015**" a **0.019**".

Presión de salida de 1200 a 1800 psi.

• Equipo convencional de alta presión.
Similar a DeVillbis P-MBC o JGA, casquillo D
boquilla 64 con regulador de presión y abanico,
filtros de aceite-humedad.

Brocha y Rodillo.

Recomendado para áreas pequeñas. Usar rodillo de pelo corto y resistente a solventes y brocha de buena calidad para un mejor acabado

• Condiciones de Aplicación.

| Temperatura | Mínima | Máxima |
|------------------|--------|--------|
| Superficie | 5 °C | 40°C |
| Ambiente | 5°C | 40°C |
| Humedad Relativa | | 85 % |

La temperatura de la superficie debe estar como mínimo 3 °C por encima de la temperatura de rocío durante la aplicación y secado de la pintura.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION.

- Verificar que se disponga de todos los componentes de la pintura y equipos de aplicación en buen estado.
- Mezclar la pintura con una paleta hasta homogenizarla completamente.
- Diluir la mezcla con THINNER ACRILICO CYKRON en la proporción recomendada.
- Aplicar una capa uniforme de la pintura preparada midiendo el espesor de película húmedo de acuerdo al espesor seco requerido.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

Guardar el recipiente original herméticamente sellado y almacenarlo en lugar fresco, seco y bien ventilado.

Temperatura 10 °C a 40 °C Humedad 0 % a 90 % Tiempo 12 meses.